

乙級清理機構

清洗水塔、清洗外牆、環境消毒除蟲
疏通馬桶、排水管、糞管、排水溝
清理化糞池、污水池、生化科技除臭

經理 劉銀旭 0910-384-880

新北市：2948-5135 傳真：2948-5136

台北市：2659-2322 統編：2754-3225

專案編號：F0611-11

單位名稱：光仁小學

精湛檢驗科技股份有限公司

地址:新北市中和區中正路716號14樓

TEL : (02) 8228-0760 FAX : (02) 8228-0760



精湛檢驗科技股份有限公司
水質檢測報告

用戶地址： 台北市萬華區萬大路423巷15號

飲用水水質標準					2NTU以下	6.5~8.5	500mg/L	0.2~0.8mg/L	結果評估
採樣點	採樣日期	採樣時間	樣品編號	濁度 (Turbidity)	氫離子濃度 指數(pH)	總溶解固體 物(TDS)	自由有 效餘氯		
下水塔	106/11/11	13:00	F0611-11	0.10	7.0	64.0	0.49	☒ 合格 ☐ 不合格	
~以下空白~								☐ 合格 ☐ 不合格	
								☐ 合格 ☐ 不合格	
								☐ 合格 ☐ 不合格	
								☐ 合格 ☐ 不合格	

※本報告數據僅供參考，不做正式水質申報。